

№ п/п	Наименование	Стоимость, руб.	Срок выполнения
1	Замена - устройство оповещения и контроля дверного проёма лифтового "КАПЕЛЬ-2ЛК" - 02 шт. *3375,00 руб., работа 02 шт. *1000,00 руб.	8750,00	
2	Замена расходомера ЭМ "Питерфлоу РС" - 04 шт.	69200,00	
3	Диагностика, поверка датчиков, приборов учёта - ИТП 1, 2 - подготовка к ОЗП (отопительно-зимний период)	57800,00	
4	Замена - виброставка насосов отопления и ГВС Д80 - 2 шт. - 6400,00 руб.; Д50 - 02 шт. - 4200,00 руб., работа - 4000,00 руб.	10600,00	
5	Замена выключателя-разъединителя ВР32-37-А31240 400А-Л-УХЛЗ - 02 шт. - ГРЩ 1, 2	6490,00	
6	Замена дверей на переходные балконы - наружный контур жилого дома - 22 шт.	409200,00	
7	Косметический ремонт лифтовых холлов и помещений мусоросборников - (после установки дверей) - 34 эт.	773691,76	
8	Установка крышек на приборы АППЗ - 10 шт.	5600,00	
9	Замена насоса EBARA MATRIX/5-8T/2,2	46710,00	
10	Установка накладок антискользящих - бетонные ступени - выход на "лес" 1-4 парадные	2300,00	
11	Замена стекла армированного - 4 шт.	6109,40	
12	Периодическое техническое освидетельствование лифтового оборудования	13800,00	
13	Установка отпугивателей "Торнадо" (от грызунов) - помещение мусоросборника - 1-4 парадная	5460,00	
14	Установка контроля доступа - входная дверь с лифтового холла (выход на магазин "Пятёрочка") - 4 шт.	153800,00	
15	Ремонт отмостки - 270 п.м	24500,00	
	Итого:	1594011,16	

Утверждён общим собранием собственников
Протокол № 1 от 03.06.19 г.